

PULA, ZGRADA SVEUČILIŠTA, RONJGOVA 1

**IZVJEŠTAJ O KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOM POKUSNOM SONDIRANJU IZVORNE GRAĐE
TE BOJANIH I ŽBUKANIH SLOJEVA STROPOVA PROSTORIJA KOJE SE NALAZE U PRIZEMLJU,
POLUKATU TE PRVOM I PRUGOM KATU ZGRADE**



Labin, rujan 2021.

SADRŽAJ:

1.	UVOD.....	3
2.	ZATEČENO STANJE.....	4
3.	INTERPRETACIJA REZULTATA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOG POKUSNOG SONDIRANJA IZVORNE GRAĐE TE BOJANIH I ŽBUKANIH SLOJEVA STROPOVA PROSTORIJA KOJE SE NALAZE U PRIZEMLJU I POLUKATU TE PRVOM I PRUGOM KATU ZGRADE.....	8
	3.1 STROPOVI KOJI SE NALAZE U PRIZEMLJU ZGRADE	8
	3.2 STROPOVI KOJI SE NALAZE NA PRVOME KATU ZGRADE	9
	3.3 STROPOVI KOJI SE NALAZE NA POLUKATU ZGRADE.....	10
	3.4 STROPOVI KOJI SE NALAZE NA DRUGOME KATU ZGRADE.....	11
4.	ZAKLJUČAK.....	12
5.	GRAFIČKA DOKUMENTACIJA TLOCRTA ZGRADE S OZNAČENOM RAZLIČITOM GRAĐOM STROPOVA.....	14
6.	GRAFIČKA DOKUMENTACIJA TLOCRTA ZGRADE S UCRTANIM POLOŽAJEM SONDI.....	17
7.	OPIS IZVEDENIH SONDI.....	19

1. UVOD

Temeljem narudžbenice 531/2021. koju je 30.08.2021. izdalo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i na poziv djelatnika Sveučilišta Alena Kontušića i nadležnog statičara Dina Ružića pregledani su prema njihovoj procijeni najugroženiji stropovi koji se nalaze u hodnicima, prizemlju te prvom i drugom katu zgrade. Dogovoreno da se konzervatorsko-restauratorskim pokusnim sondiranjem utvrde izvorni i naknadni bojani i žbukani slojevi te građa stropova. Radovi na terenu sastojali su se od terenskog obilaska, postavljanja skela, sondiranja, fotografiranja izvedenih sonde te izrade izvješća s opisom sonde i rezultatima istraživanja.

2. ZATEČENO STANJE

Zgrada Filozofskoga fakulteta, izgrađena je 1907. godine, jedna je od najljepših primjera secesijskih građevina u Puli. Arhitekt Rodolfo Barri projektirao ju je za potrebe tadašnjega *Ženskog liceja* na talijanskome jeziku (*Liceo femminile*), a izgradnja je započela 1904. godine. Vanjska pročelja, ali i unutrašnjost bogato su ukrašeni biljnim motivima, medaljonima, vijencima te raznim drugim reljefnim motivima.

Prilikom obilaska utvrđeno je da konzervatorsko-restauratorsko pokusno sondiranje stropova nužno provesti zbog ugrožene statike zgrade i curenja vode koje je dovelo do urušavanja dijela stropova pojedinih prostorija. Velik dio stropova je već ranije nanovo ožbukano ili pregrađeno spuštanjem uz pomoć Armstrong ili gips kartonskih ploča.




Slika 1. Pogled na prostoriju broj 5 koja se nalazi u prizemlju zgrade



Slika 2. Pogled na prostoriju broj 6 koja se nalazi u prizemlju zgrade



Slika 3. Pogled na prostoriju broj 7 koja se nalazi u prizemlju zgrade



Slika 4. Pogled na prostoriju broj 8 koja se nalazi u prizemlju zgrade



Slika 5. Pogled na prostoriju broj 10 koja se nalazi u prizemlju zgrade



Slike 6. i 7. Pogled na izvorni i spuštenu Armstrong strop prostorije broj 11 koja se nalazi u prizemlju zgrade



Slike 8. i 9. Pogled na izvorni i spuštenu Armstrong strop prostorije broj 16b koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 10. Pogled na izvorni i spuštenu Armstrong strop prostorije broj 16b koja se nalazi na prvom katu zgrade




Slika 11. Pogled na prostoriju broj 18 koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 12. Pogled na prostoriju broj 19 koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 13. Pogled na prostoriju broj 22 koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 14. Pogled na prostoriju broj 22/1 koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 15. Pogled na prostoriju broj 24 koja se nalazi na prvom katu zgrade




Slika 16. Pogled na prostoriju broj 26 koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 17. Pogled na izvorni i spuštene Armstrong strop prostorije broj 26 koja se nalazi na prvom katu zgrade



Slika 18. Pogled na strop hodnika koji se nalazi na prvom katu zgrade




Slika 19. Pogled na prostoriju broj 28/3 koja se nalazi na polukatu zgrade



Slika 20. Pogled na prostoriju broj 28/5 koja se nalazi na polukatu zgrade



Slika 21. Pogled na hodnik drugog kata zgrade



Slika 22. Pogled na strop prostorije broj 36 nakon rušenja stropa

3. INTERPRETACIJA REZULTATA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOG POKUSNOG SONDIRANJA IZVORNE GRAĐE TE BOJANIH I ŽBUKANIH SLOJEVA STROPOVA PROSTORIJA KOJE SE NALAZE U PRIZEMLJU I POLUKATU TE PRVOM I PRUGOM KATU ZGRADE

U prizemlju zgrade je izvedeno ukupno 7 sondi (broj 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 21) uz pomoć kojih je utvrđena stratigrafija naknadnih bojanih i žbukanih slojeva te izvorna građa, žbuke i bojani naliči koji se nalaze na stropovima hodnika i prostorija broj 5, 6, 7, 8, 10 i 11.

Na prvome katu zgrade izvedeno je ukupno 10 sondi (broj 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 19) uz pomoć kojih je utvrđena stratigrafija naknadnih bojanih i žbukanih slojeva te izvorna građa, žbuke i bojani naliči koji se nalaze na stropovima hodnika i prostorija broj 16b, 18, 19, 22, 22/1, 23, 24 i 26.

Na polukatu zgrade izvedeno je ukupno 3 sonde (broj 16, 17 i 18) uz pomoć kojih je utvrđena stratigrafija naknadnih bojanih i žbukanih slojeva te izvorna građa, žbuke i bojani naliči koji se nalaze na stropovima hodnika i prostorija broj 28/3, 28/4 i 28/5.

Na drugome katu zgrade izvedena je samo 1 sonda (broj 20) koja se nalazi u prostoriji broj 31 uz pomoć kojih je utvrđena stratigrafija naknadnih i izvornih bojanih i žbukanih prostorije broj 31. Hodnik je sondiran tijekom posljednjeg sondiranja stubišta, strop prostorija broj 32 nije se mogao dohvatiti sa skelom koju smo imali na raspolaganju, a strop prostorije broj 36 uklonjen je nedavno zbog urušavanja dijela stropa uslijed curenja vode s krova zgrade.

3.1 STROPOVI KOJI SE NALAZE U PRIZEMLJU ZGRADE

Stratigrafskom analizom sonde (br. 1) izvedene na stropu **prostorije broj 5** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (3 sloja bijele, krem bijela i prljavo bijela) i najvjerojatnije izvorni prljavo bijeli bojani nalič nanesen na finu sivu žbuku koja je nanescena na građu od drvenih letvica.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 2) izvedene na stropu **prostorije broj 6** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (dvije prljavo bijele, siva, svijetlosiva i krem bijela) koji su nanesceni na finu sivu žbuku koji se nalaze na izvornoj građi koja se sastoji od drvenih letvica. Na spoju zida i stropa utvrđeni su prljavo bijeli i bijeli bojani nalič koji se najvjerojatnije nalaze na izvornoj finoj svijetlosivoj žbuci koja se nalazi na kamenoj građi zida.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 3) izvedene na stropu **prostorije broj 7** utvrđeno je više recentnih bojanih naliča (bijela i svijetlo siva) koji su nanesceni na finu svijetlosivu žbuku s PVC mrežicom koja je nanescena na izvornu građu koja se sastoji od drvenih letvica. Na spoju zida i stropa utvrđeni su svijetli maslinasto zeleni i svijetlo sivi bojani naliči koji se najvjerojatnije nalaze na izvornoj finoj sivoj žbuci.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 4) izvedene na stropu **prostorije broj 8** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (bijela i svijetlosiva) koji su nanesceni na finu sivu žbuku. Daljnjom

stratigrafskom analizom na spoju zida i stropa utvrđeno je više bojanih naliča (bijela, smeđa, svijetlosmeđa, oker, svijetlosmeđa, dva sloja svijetlo sive, svjetla maslinasto zelena i bijeli oker) koji se nalaze nanесeni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena je najvjerojatnije izvorna fina svijetlosiva žbuka koja je nalazi nanесena na građu od drvenih letvica.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 5) izvedene na stropu **prostorije broj 10** utvrđena su dva recentna bojana naliča (bijela i bijeli oker) koji su nanесeni na finu svijetlosivu žbuku u koju je položen recentni električni kabel. Građa stropa sastoji se od najvjerojatnije izvornih drvenih letvica.

Analizom sonde (br. 6) izvedene na stropu **prostorije broj 11** utvrđen je spuštени Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa. Stratigrafskom analizom izvornog stropa utvrđena su dva bojana naliča (bijela i svijetlo siva) koji su nanесeni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena je najvjerojatnije izvorna svijetlosiva žbuka koja je nanесena na građu od pletene trstike koja je pričvršćena za drvene grede.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 21) izvedene na stropu **hodnika** utvrđena su dva recentna bojana naliča (žuti oker i žuta) koji su nanесeni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđen je sloj gipsa i fina svijetlosiva žbuka koja je nanесena na građu koja se sastoji od armiranog betona.

3.2 STROPOVI KOJI SE NALAZE NA PRVOME KATU ZGRADE

Stratigrafskom analizom sonde (br. 13 i 14) izvedene na stropu **prostorije broj 16b** utvrđen je spuštени Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa. Daljnjom stratigrafskom analizom sonde (br. 13) izvedene na spoju prostorija broj 15 i 16b utvrđen je djelomično urušen naknadno zidan sjeverni zid prostorije broj 16b na kojem su utvrđени svijetlosivi i bijeli bojani naliči nanесeni na finu sivu i grubu svijetlo sivu žbuku koje su nanесene na građu od pune opeke. Daljnjom stratigrafskom analizom stropa utvrđena su dva bijela i svijetlosivi bojani nalič koji su najvjerojatnije nanесeni na izvorni svijetlosivi bojani nalič i finu sivu žbuku s komadićima vapna koja se nalazi na građi od armiranog betona. Analizom sonde broj 14 utvrđena je izvorna građa stropa koja se sastoji od čelične grede koja dijeli pruski svod (južna strana) zidan opekом i armirani beton (sjeverna strana).

Stratigrafskom analizom sonde (br. 7) izvedene na stropu **prostorije broj 18** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva i bijela) koji su nanесeni najvjerojatnije na izvornu finu svijetlosivu žbuku koja se nalazi na građu od drvenih letvica.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 8) izvedene na stropu **prostorije broj 19** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva) koji su nanесeni najvjerojatnije na izvorni bijeli bojani nalič i finu sivu žbuku koja je nanесena na građu od armiranog betona i čeličnih greda.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 9) izvedene na stropu **prostorije broj 22** utvrđen je spuštenu strop izveden uz pomoć gips kartonskih ploča bojanih u bijelo čijim je uklanjanjem utvrđena podkonstrukcija fiksirana za građu izvornog stropa. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja bijele, smeđa, svijetlosmeđa i tirkizna zelena) koji su nanесeni najvjerojatnije na izvorni svijetlosivi bojani nalič i finu sivu žbuku koja je nanесena na građu od drvenih letvica.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 10) izvedene na stropu **prostorije broj 22/1** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa. Daljnjom stratigrafskom analizom sonde utvrđena su dva recentna bojana naliča (bijela i svijetlosiva) koji su nanесeni na finu sivu žbuku ispod koje je daljnjom analizom utvrđena fina svijetlosiva žbuka nanесena na grubu sivu žbuku (špric) koja je nalazi na izvornoj građi od armiranog betona.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 11) izvedene na stropu **prostorije broj 23** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa. Daljnjom stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva, krem bijela, svijetlosiva i siva) koji su najvjerojatnije nanесeni na izvorni bijeli bojani nalič i finu sivu žbuku koja je nalazi na građi od armiranog betona i čeličnih greda.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 12) izvedene na stropu **prostorije broj 24** utvrđen je recentni sloj gipsa armiranog mrežicom. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđeno je više bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva i bijela) koji su nanесeni na finu sivu žbuku i najvjerojatnije na izvornu finu svijetlosivu žbuku koja se nalazi na građi od drvenih letvica.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 15) izvedene na stropu **prostorije broj 26** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa. Daljnjom stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih bojanih naliča (tri sloja bijele) koji su najvjerojatnije nanесeni na izvorni svijetlosmeđi bojani nalič i finu svijetlosivu žbuku koja je nalazi na građi od drvenih letvica.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 19) izvedene na stropu **hodnika** utvrđeno je više recentnih bojanih naliča (bijela, žuta i krem bijela) koji su nanесeni na finu sivu i grubu sivu (špric) žbuku koja je nanесena na armiranobetonsku ploču. Daljnjom stratigrafskom analizom štukature utvrđen je najvjerojatnije izvorni svijetlosmeđi bojani nalič koji je nanесen na sloj gipsa i finu svijetlosivu žbuku koji se nalaze na armiranobetonskoj građi stropa.

3.3. STROPOVI KOJI SE NALAZE NA POLUKATU ZGRADE

Stratigrafskom analizom sonde (br. 16) izvedene na stropu **prostorije broj 28/3** utvrđeno je više recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele) nanесenih na finu svijetlosivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena je recentna građa koja se sastoji od šuplje blok opeke. Stratigrafskom analizom

južnog zida utvrđena je recentna šuplja blok opeka te izvorna drvena greda i puna opeka koji dijela strop od zida.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 17) izvedene na stropu **prostorije broj 28/4** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva i bijela) nanesenih na finu svijetlosivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena je recentna građa koja se sastoji od šuplje blok opeke.

Stratigrafskom analizom sonde (br. 18) izvedene na stropu **prostorije broj 28/5** utvrđen je recentni bojani nalič nanesen na gips kartonsku ploče čija je podkonstrukcija pričvršćena za recentnu armiranobetonsku gredu i građu od šuplje blok opeke.

3.4. STROPOVI KOJI SE NALAZE NA DRUGOME KATU ZGRADE

Stratigrafskom analizom sonde (br. 20) izvedene na stropu **prostorije broj 31** utvrđeno više recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele i dva sloja svijetlosive) koji su najvjerojatnije nanesen na izvorni svijetlosivi bojani nalič i dva sloja fine svijetlosive žbuke koja je nalazi na građi od drvenih letvica.

Otvaranje sonde u **prostoriji broj 32** nije izvedeno jer tijekom izvođenja radova na terenu nije bila osigurana skela s kojom se može obuhvatiti strop ove prostorije.

Otvaranje sonde u **prostorije broj 36** nije izvedeno jer je strop zbog svojeg lošeg stanja srušen te su ostale sačuvane samo drvene grede za koje su nekada bile pričvršćene drvene letvice i žbuka.

4. ZAKLJUČAK

Stropovi prostorija koje su obuhvaćene ovim istraživanjem odabrane su zbog njihovog lošeg stanja koje su procijenili statičar i korisnici zgrade. Cilj ovoj istraživanja bio je utvrditi izvornu građu, žbuke i naliče zbog radova obnove koji su potrebni zbog lošeg stanja stropova čiji je uzrok loša izvedba i curenje vode uslijed čega je došlo do vlaženja i otpadanja dijelova recentnih i izvornih žbuka.

Analizom prostorija koje su sondirane u **prizemlju zgrade** utvrđena je građa stropova koja se sastojala od **drevnih letvica** (prostorije broj 5, 6, 7, 8 i 10), **pletene trstike** koja je pričvršćena za drvene grede (prostorija broj 11) i **armiranog betona** (hodnik). U **prostoriji broj 5** na izvornoj građi stropa koja se sastoji od drvenih letvica utvrđena je izvorna fina siva žbuka na koju je nanesen prljavo bijeli bojani nalič. U **prostoriji broj 6** na izvornoj građi stropa koja se sastoji od drvenih letvica nisu utvrđene izvorne žbuke i bojani naliči, ali na spoju zida i stropa je utvrđena izvorna fina svijetlo siva žbuka na koju je nanesen bijeli bojani nalič. Izvorna građa zida sastoji se od kamena. U **prostoriji broj 7 i 8** na izvornoj građi stropa koja se sastoji od drvenih letvica utvrđena je samo izvorna fina svijetlosiva žbuka. Na spoju zida i stropa prostorije broj 7 utvrđen je najvjerojatnije izvorni svijetlosivi bojani nalič koji se nalazi na izvornoj žbuci. U **prostoriji broj 10** na izvornoj građi stropa koja se sastoji od drvenih letvica nisu utvrđeni izvorni žbukani i bojani naliči jer je prije dvadesetak godina cijeli strop nanovo ožbukano. U **prostoriji broj 11** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa koja se sastoji od pletene trstike pričvršćene za drvene grede na kojoj nalazimo samo izvornu svijetlosivu žbuku.

Analizom prostorija koje su sondirane na **prvome katu zgrade** utvrđena je građa stropova koja se sastojala od **drevnih letvica** (prostorije broj 18, 22, 24 i 26), opeke (prostorija broj 16b) i **armiranog betona** (prostorije broj 16b, 19, 22/1, 23 i hodnik). U **prostoriji broj 16b** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa koja se sastoji armiranog betona (sjeverni dio) i čelične grede koja odvaja pruski svod zidan opekom (južni dio) na kojoj nalazimo finu svijetlosivu žbuku i svijetlosivi bojani nalič. U **prostoriji broj 18** utvrđena je izvorna građa koja se sastoji od drvenih letvica na koju je nanesena izvorna fina svijetlo siva žbuka i bijeli nalič. U **prostoriji broj 19** utvrđena je izvorna građa stropa koja se sastoji od armiranog betona i čeličnih greda na koje je nanesena izvorna siva žbuka i bijeli bojani nalič. U **prostoriji broj 22** utvrđen je spuštenu strop od gips katonskih ploča podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa koji se sastoji od izvornih drvenih letvica na kojima nalazimo izvornu finu sivu žbuku i svijetlosivi bojani nalič. U **prostoriji broj 22/1** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa koja se sastoji od armiranog betona na kojem ne nalazimo izvornu žbuku i bojane naliče. U **prostoriji broj 23** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa koja se sastoji od armiranog betona na kojoj je utvrđena fina siva žbuka i izvorni bijeli bojani nalič. U

prostoriji broj 24 utvrđena je izvorna građa stropa koja se sastojala od drvenih letvica na kojoj nalazimo samo izvornu svijetlosivu žbuku. U **prostoriji broj 26** utvrđen je spuštenu Armstrong strop s podkonstrukcijom fiksiranom za građu izvornog stropa koja se sastoji od drvenih letvica na kojoj je utvrđena fina svijetlosiva žbuka i svijetlo smeđi bojani nalič. U **hodniku** je utvrđena izvorna građa stropa koja se sastoji od armiranog betona na koju je nanoseni izvorni slojevi svijetlosive žbuke i gipsa (štukatura) koji su bojani u svijetlosmeđi ton.

Analizom prostorija koje su sondirane na **polukatu zgrade** utvrđena je recentna građa stropova koja se sastoji od **armiranobetonskih greda i šupljih blok opeka** (prostorije broj 28/3, 28/4 i 28/5). U prostorijama broj 28/3 i 28/4 utvrđene su recentne armirano betonske grede i šuplje blok opeke. U **prostoriji broj 28/5** utvrđen je spuštenu strop od gips katonskih ploča podkonstrukcijom fiksiranom za recentne stropne armiranobetonske grede.

Analizom prostorija koje su sondirane na polukatu zgrade utvrđena je recentan građa stropova koja se sastoji od **armiranog betona** (hodnik) i **drvenih letvica** (prostorije broj 31 i 36). U **prostoriji broj 31** utvrđena je izvorna građa koja se sastoji od drvenih letvica na koju je nanosena izvorna fina svijetlosiva žbuka u dva sloja i svijetlosivi bojani nalič. Strop prostorije broj 32 nije obuhvaćen, a strop prostorije broj 36 je nedavno uklonjen zbog svojeg lošeg stanja.

TLOCRT PRIZEMLJA

Legend:

- drvene letvice na gredama s izvornom žbukom
- drvene letvice na gredama s naknadnom žbukom



Room areas (m²):


- 1: 193,15m²
- 2: 23,10m²
- 3: 23,15m²
- 4: 64,20m²
- 5: 59,85m²
- 6: 13,50m²
- 7: 38,15m²
- 8: 43,70m²
- 9: 45,70m²
- 10: 28,95m²
- 11: 70,35m²
- 12: 63,35m²
- 13: 3,15m²
- 14: 45,70m²



[illegible]


6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA TLOCRTA ZGRADE S UCRTANIM POLOŽAJEM SOND





7. OPIS SONDI


SONDA 1	PRIZEMLJE, PROST. BR. 5	STROP
---------	-------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- bijela
A4	- krem bijela
A5	- prljavo bijela
A6	- prljavo bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na sjeveroistočnom dijelu stropa prostorije broj 5 koja se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (tri sloja bijele, krem bijela i prljavo bijela) i najvjerojatnije izvorni prljavo bijeli nalič nanesen na finu sivu žbuku koja je nanesena na građu od drvenih letvica.


SONDA 2	PRIZEMLJE, PROST. BR. 6	STROP
---------	-------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- prljavo bijela
A2	- prljavo bijela
A3	- siva
A4	- svijetlosiva
A5	- krem bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
C – GRAĐA	
C1	- drvene letvice
A – NALIČ	
A6	- prljavo bijela
A7	- bijela
B – ŽBUKA	
B2	- fina svijetlosiva
C – GRAĐA	
C2	- kamen

Sonda je izvedena na sjevernom središnjem dijelu stropa na spoju sa sjevernim zidom prostorije broj 6 koja se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja prljavo bijele, siva, svijetlosiva i krem bijela) koji su naneseni na finu sivu žbuku koji se nalaze na izvornoj građi koja se sastoji od drvenih letvica. Na spoju zida i stropa utvrđeni su prljavo bijeli i bijeli nalič koji se najvjerojatnije nalaze na izvornoj finoj svijetlosivoj žbuci koja se nalazi na kamenoj građi zida.


SONDA 3	PRIZEMLJE, PROST. BR. 7	STROP
---------	-------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B1	-fina svijetlosiva s PVC mrežicom (0.5 x 0.5 cm)
A – NALIČ	
A3	- svijetla maslinasto zelena
A4	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B2	- fina siva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na spoju stropa i istočnog zida iznad vrata prostorije broj 7 koja se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (bijela i svijetlosiva) koji su nanесeni na finu svijetlosivu žbuku s PVC mrežicom koja je nanесena na izvornu građu koja se sastoji od drvenih letvica. Na spoju zida i stropa utvrđeni su svijetli maslinasto zeleni i svijetlosivi nalič koji se najvjerojatnije nalaze na izvornoj finoj sivoj žbuci.


SONDA 4	PRIZEMLJE, PROST. BR. 8	STROP
---------	-------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
A – NALIČ	
A3	- bijela
A4	- smeđa
A5	- svijetlosmeđa
A6	- oker
A7	- svijetlosmeđa
A8	- svijetlosiva
A9	- svijetlosiva
A 10	- svijetla maslinasto zelena
A11	- bijeli oker
B – ŽBUKA	
B2	- fina siva
B3	- fina svijetlosiva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na spoju stropa i zapadnog zida iznad vrata prostorije broj 8 koja se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđena su dva recentna naliča (bijela i svijetlosiva) koji su nanoseni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom na spoju zida i stropa utvrđeno je više bojanih naliča (bijela, smeđa, svijetlosmeđa, oker, svijetlosmeđa, dva sloja svijetlo sive, svjetla maslinasto zelena i bijeli oker) koji se nalaze nanoseni na finu sivu žbuku koja je nanosena najvjerojatnije na izvornu finu svijetlosivu žbuku koja je nalazi nanosena na građu od drvenih letvica.


SONDA 5	PRIZEMLJE, PROST. BR. 10	STROP
---------	--------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijeli oker
B – ŽBUKA	
B1	- fina svijetlosiva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na sjeveroistočnom dijelu stropa koji se nalazi u prostoriji broj 10 koja se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđena su dva recentna naliča (bijela i bijeli oker) koji su nanесeni na finu svijetlosivu žbuku u koju je položen recentni električni kabel. Građa stopa sastoji se od drvenih letvica.

SONDA 6	PRIZEMLJE, PROST. BR. 11	STROP
---------	--------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
B2	- fina svijetlosiva
C - GRAĐA	
C1	- pletena trstika

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je izvorni strop. Sonda je izvedena na sjeveroistočnom dijelu stropa koji se nalazi u prostoriji broj 11 koja se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđena su dva bojana naliča (bijela i svijetlosiva) koji su nanесeni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena je najvjerojatnije izvorna svijetlosiva žbuka koja je nanесena na građu od pletene trstike koja je pričvršćena za drvene grede.


SONDA 7	1 KAT, PROST. BR. 18	STROP
----------------	-----------------------------	--------------



<i>SLOJ</i>	<i>OPIS</i>
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- svijetlosiva
A4	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina svijetlo siva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na središnjem dijelu stropa prostorije broj 18 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva i bijela) koji su nanесeni najvjerojatnije izvornu finu svijetlosivu žbuku koja je nanесena na građu od drvenih letvice.

SONDA 8	1 KAT, PROST. BR. 19	STROP
---------	----------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- svijetlosiva
A4	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
C – GRAĐA	
C1	- armirani beton
C2	- čelična greda

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je oštećeni izvorni strop. Sonda je izvedena na sjeveroistočnom dijelu stropa prostorije broj 19 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja bijele, svijetlo siva) koji su nanесeni najvjerojatnije na izvorni bijeli nalič i finu sivu žbuku koja je nanесena na građu od armiranog betona i čelične grede.

SONDA 9	1 KAT, PROST. BR. 22	STROP
---------	----------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- gips kartonska ploča
A – NALIČ	
A2	- bijela
A3	- bijela
A4	- bijela
A5	- smeđa
A6	- svijetlosmeđa
A7	- tirkizna zelena
A8	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B2	- fina siva
C – GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Djelomičnim uklanjanjem spušenog stropa od gips kartonskih ploča bojanih u bijelo utvrđen je izvorni strop. Sonda je izvedena na sjeveroistočnom dijelu stropa prostorije broj 22 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja bijele, smeđa, svijetlosmeđa i tirkizna zelena) koji su nanесeni najvjerojatnije na izvorni svijetlosivi nalič i finu sivu žbuku koja je nanесena na građu od drvenih letvica.

SONDA 10	1 KAT, PROST. BR. 22/1	STROP
----------	------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
B2	- fina svijetlosiva
B3	- gruba siva (špric)
C – GRAĐA	
C1	- armirani beton

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je oštećeni izvorni strop. Sonda je izvedena na sjeveroistočnom dijelu stropa prostorije broj 22/1 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđena su dva recentna naliča (bijela i svijetlo siva) koji su nanесeni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena je fina svijetlosiva žbuka nanесena na grubu sivu žbuku (špric) koja je nalazi na građi od armiranog betona.

SONDA 11	1 KAT, PROST. BR. 23	STROP
----------	----------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- svijetlosiva
A4	- krem bijela
A5	- svijetlosiva
A6	- siva
A7	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
C - GRAĐA	
C1	- armirani beton
C2	- čelična greda

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je oštećeni izvorni strop. Sonda je izvedena na sjeverozapadnom dijelu stropa prostorije broj 23 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja bijela, svijetlosiva, krem bijela, svijetlosiva i siva) koji su najvjerojatnije nanесeni na izvorni bijeli nalič i finu sivu žbuku koja je nalazi na građi od armiranog betona i čelične grede.

SONDA 12	1 KAT, PROST. BR. 24	STROP
-----------------	-----------------------------	--------------



SLOJ	OPIS
B – ŽBUKA	
B1	- svijetlosivi gips s mrežicom
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- svijetlosiva
A4	- bijela
B – ŽBUKA	
B2	- fina siva
B3	- fina svijetlosiva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na sjevernom središnjem dijelu stropa prostorije broj 24 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđen je recentni sloj gipsa armiranog mrežicom. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđeno je više bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva i bijela) koji su nanесeni na finu sivu žbuku i najvjerojatnije na izvornu finu svijetlo sivu žbuku koja se nalazi na građi od drvenih letvica.

SONDA 13	1 KAT, PROST. BR. 15 I 16B	STROP
-----------------	-----------------------------------	--------------



<i>SLOJ</i>	<i>OPIS</i>
A – NALIČ	
A1	- svijetlosiva
A2	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
B2	- gruba svijetla
C - GRAĐA	
C1	- opeka
A – NALIČ	
A3	- bijela
A4	- bijela
A5	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B3	- fina siva s komadićima vapna
C - GRAĐA	
C2	- armirani beton

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je oštećeni izvorni strop. Sonda je izvedena na spoju prostorija broj 15 i 16b koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđen je djelomično urušen naknadno zidan sjeverni zid prostorije broj 16b na kojem su utvrđeni svijetlosivi i bijeli nalič koji su nanесeni na finu sivu i grubu svijetlosivu žbuku koje su nanесene na građu od opeke. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđena su dva bijela bojanih naliča koji su najvjerojatnije nanесeni izvorni svijetlosivi nalič i finu sivu žbuku s komadićima vapna koja se nalazi na građi od armiranog betona.

SONDA 14	1 KAT, PROST. BR. 15 I 16B	STROP
----------	----------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- svijetlosiva
A2	- bijela
A3	- svijetlosiva
A4	- svijetlosiva
A5	- roza
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
C - GRAĐA	
C1	- čelična greda
C2	- armirani beton
C3	- opeka

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je oštećeni izvorni strop. Sonda je izvedena na spoju prostorija broj 15 i 16b koja se nalazi na prvome katu zgrade. Analizom sonde utvrđena je građa stropa koja se sastoji od čelične grede koja dijeli pruski svod (južna strana) zidan opekom i armirani beton (sjeverna strana). Stratigrafskom analizom bojanih i žbukanih slojeva utvrđeno je više naknadnih bojanih naliča (svijetlosiva, bijela, dva sloja svijetlosive i roza) koji su nanесeni na finu sivu žbuku.

SONDA 15	1 KAT, PROST. BR. 26	STROP
----------	----------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- bijela
A4	- bijela
A5	- svijetlosmeđa
B – ŽBUKA	
B1	- fina svijetlo siva
C - GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Djelomičnim uklanjanjem spušenog Armstrong stropa utvrđen je izvorni strop. Sonda je izvedena na južnom dijelu stropa prostorije broj 26 koja se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (tri sloja bijele) koji su najvjerojatnije nanесeni na izvorni svijetlosmeđi nalič i finu svijetlosivu žbuku koja je nalazi na građi od drvenih letvica.

SONDA 16	POLUKAT, PROST. BR. 28/3	STROP
----------	--------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina svijetlosiva
C – GRAĐA	
C1	- šuplja blok opeka
C2	- drvena greda
C3	- opeka

Sonda je izvedena na spoju stropa i južnog zida prostorije broj 28/3 koja se nalazi na polukatu zgrade. Uklanjanjem recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele) nanesenih na finu svijetlosivu žbuku utvrđena je recentna građa koja se sastoji od šuplje blok opeke. Stratigrafskom analizom južnog zida utvrđena je recentna šuplja blok opeka te izvorna drvena greda i opeka koji dijela strop od zida.

SONDA 17	POLUKAT, PROST. BR. 28/4	STROP
----------	--------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- svijetlo siva
A4	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina svijetlo siva
C - GRAĐA	
C1	- šuplja blok opeka

Sonda je izvedena na sjeverozapadnom dijelu stropa prostorije broj 28/4 koja se nalazi na polukatu zgrade. Uklanjanjem recentnih bojanih naliča (dva sloja bijele, svijetlosiva i bijela) nanesenih na finu svijetlosivu žbuku utvrđena je recentna građa koja se sastoji od šuplje blok opeke.

SONDA 18	POLUKAT, PROST. BR. 28/5	STROP
----------	--------------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
B – ŽBUKA	
B1	- gips kartonska ploča
C – GRAĐA	
C1	- armiranobetonska greda
C2	- šuplja blok opeka

Djelomičnim uklanjanjem spušenog stropa prostorije broj 28/5 koji se sastoji od gips kartonskih ploča bojanih u bijelo utvrđena je recentna armiranobetonska greda i građa od šuplje blok opeke.

SONDA 19	1 KAT, HODNIK	STROP
----------	---------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- žuta
A3	- krem bijela
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
B2	- gruba siva (špric)
A – NALIČ	
A4	- svijetlosmeđa
B – ŽBUKA	
B3	- bijeli gips
B4	- fina svijetlosiva
C - GRAĐA	
C1	- armirani beton

Sonda je izvedena na sjevernom središnjem dijelu stropa hodnika koji se nalazi na južnom dijelu zgrade koji se nalazi na prvome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde s donje strane platke štukature utvrđeno je više bojanih naliča (bijela, žuta i krem bijela) koji su nanesei na finu sivu i grubu sivu (špric) žbuku koja je nanesei na armiranobetonsku ploču. Daljnjom stratigrafskom analizom štukature utvrđen je najvjerojatnije izvorni svijetlosmeđi bojani nalič koji je nanesei na izvorni sloj gipsa i finu svijetlosivu žbuku koji su nanesei na armiranobetonsku građu stropa.

SONDA 20	2 KAT, PROST. BR. 31	STROP
----------	----------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- bijela
A2	- bijela
A3	- svijetlosiva
A4	- svijetlosiva
A5	- svijetlosiva
B – ŽBUKA	
B1	- fina svijetlosiva s komadićima vapna
B2	- fina svijetlosiva s komadićima vapna
C – GRAĐA	
C1	- drvene letvice

Sonda je izvedena na jugoistočnom dijelu stropa prostorije broj 31 koja se nalazi na drugome katu zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđeno je više recentnih naliča (dva sloja bijele i dva sloja svijetlosive) koji su najvjerojatnije nanесeni na izvorni svijetlosivi nalič i dva sloja fine svijetlosive žbuke koja je nalazi na građi od drvenih letvica.

SONDA 21	PRIZEMLJE, HODNIK	STROP
----------	-------------------	-------



SLOJ	OPIS
A – NALIČ	
A1	- žuti oker
A2	- žuta
A3	- svijetlo siva
B – ŽBUKA	
B1	- fina siva
B2	- gips
B3	- fina svijetlosiva
C – GRAĐA	
C1	- armirani beton

Sonda je izvedena na sjevernom središnjem dijelu stropa hodnika koji se nalazi na sjevernom dijelu zgrade koji se nalazi u prizemlju zgrade. Stratigrafskom analizom sonde utvrđena su dva recentna naliča (žuti oker i žuta) koji su nanесeni na finu sivu žbuku. Daljnjom stratigrafskom analizom utvrđen je sloj gipsa i fina svijetlosiva žbuka koja je nanесena na građu koja se sastoji od armiranog betona.

Izveštaj sastavio:

Toni Šaina